

CZ **Popis:** Vyhříváné vložky do obuvi zahřejí chodidla i v nejchladnějším počasí. Jsou vhodné pro práci venku, turistiku i běžné nošení. Po připojení ke zdroji napětí pomocí USB konektoru se zahřejí na teplotu 40 - 50 °C. Univerzální velikost lze přizpůsobit zastřížením dle předznačené linky. Vložky doporučujeme kombinovat s CXS powerbankou (6121 039 000 00). Při plném nabití této powerbanky je doba výhřevu přibližně 5 hodin.

SK **Popis:** Vyhrievané vložky do obuvi zahrejú chodidlá aj v najchladnejšom počasí. Sú vhodné na prácu vonku, turistiku aj bežné nosenie. Po pripojení k zdroju napájania pomocou USB konektora sa zahrejú na teplotu 40 - 50 °C. Univerzálnu veľkosť je možné prispôbiť zastrihnutím podľa predznačenej linky. Vložky odporúčame kombinovať s CXS powerbankou (6121 039 000 00). Pri plnom nabití tejto powerbanky je doba ohrevu približne 5 hodín.


EN **Description:** Heated insoles keep your feet warm even in the coldest weather. Perfect for outdoor work, hiking, or everyday use. When connected to a power source via a USB connector, they heat up to a temperature of 40 - 50 °C. The universal size can be adjusted by trimming along the pre-marked line. For best results, we recommend pairing the insoles with the CXS power bank (6121 039 000 00). When fully charged, this power bank provides approximately 5 hours of heating.

PL **Opis:** Ogrzewane wkładki do obuwia ogrzeją stopy nawet w najzimniejsze dni. Nadają się do pracy na zewnątrz, turystyki oraz codziennego użytku. Po podłączeniu do źródła zasilania za pomocą złącza USB nagrzewają się do temperatury 40 - 50 °C. Uniwersalny rozmiar można dopasować poprzez przycięcie wzdłuż wyznaczonej linii. Wkładki polecamy łączyć z powerbankiem CXS (6121 039 000 00). Przy pełnym naładowaniu tego powerbanku czas ogrzewania wynosi około 5 godzin.

	Materiál Materiál Material Materiál	Teplota výhřevu Teplota ohrevu Heating temperature Temperatura ogrzewania	Velikost Velkosť Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Karton Kartón Carton Karton
CZ	pružné EVA vlákno	40 - 50 °C	35 - 46	1 pár	200 párů
SK	pružné EVA vlákno	40 - 50 °C	35 - 46	1 pár	200 párov
EN	flexible EVA fiber	40 - 50 °C	35 - 46	1 pair	200 pairs
PL	elastyczne włókno EVA	40 - 50 °C	35 - 46	1 para	200 par



NÁVOD NA MONTÁŽ VLOŽEK / NÁVOD NA MONTÁŽ VLOŽIEK
INSTALLATION GUIDE FOR INSOLES / INSTRUKCJA MONTAŻU WKŁADEK




Vložku zastříhnete dle potřeby a do každé boty vložte jednu vyhřívanou vložku.

Vložku zastrihnite podľa potreby a do každej topánky vložte jednu vyhrievanú vložku.

Trim the insole as needed, and place one heated insole into each shoe.

Przytnij wkładkę w razie potrzeby i włóż po jednej ogrzewanej wkładce do każdego buta.




Napájecí kabel rozdvojte a protáhněte skrze nohavice.

Napájací kábel rozdeľte a prevlečte cez nohavice.

Split the power cable and thread it through the trousers.

Rozdziel kabel zasilający i przeciągnij go przez nogawki.




Napájecí kabel připojte ke zdroji napájení.

Napájací kábel pripojte k zdroju napájania.

Connect the power cable to the power source.

Podłącz kabel zasilający do źródła zasilania.



Propojte kabely vedoucí z vyhřívaných vložek pomocí konektorů do napájecího USB kabelu.

Prepojte káble vedúce z vyhrievaných vložiek pomocou konektorov do napájacieho USB kábla.

Connect the cables from the heated insoles to the USB power cable using the connectors.

Połącz kable wychodzące z ogrzewanych wkładek za pomocą złączy z kablem zasilającym USB.