

Jednorazowy odzież z kapturem

Typ: **1160 001 100 XX; „OVERAL“, 1009-VV**
1160 050 100 XX; „OVERAL“, 7061-VV
1160 098 100 XX; „OVERAL“, 7061-VV



Materiał: 100% polipropylen, 40g/m²

Wielkość: oznakowano piktogramem z kodem wielkości
 L=94, XL=95, XXL=96, XXXL=97

Niniejszy produkt stanowi prosty środek ochrony indywidualnej przeznaczony tylko do ochrony przed zagrożeniami minimalnymi, których skutki może użytkownik przewidywać. Spełnia podstawowe wymagania normy EN ISO 13688. Odzież ubiera się jako odzież wierzchnią. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego (rozerwanie, urwanie, itp.). Produkt znakowany jest etykietą, posiada oznakowanie CE kategorii I.

Użycie: Odzież chroni pracownika przed cząsteczkami pyłów, zanieczyszczeniem i cieczami. Odzież jest porowata i przewiewna, co zapewnia duży komfort noszenia, jednak jest to powodem do tego, że ochrona przed cieczami nie jest pełna (nie chroni przed cieczami oddziałyującymi na odzież pod ciśnieniem zwiększonym).

Możliwości zastosowania:

- Tam, gdzie nie jest wymagana ochrona antystatyczna i nie występuje zagrożenie rozprysków chemicznych, np. prace malarskie.
- Pomieszczenia zapyłone.
- Ochrona przed zwykłymi rodzajami zanieczyszczeń (naprawy samochodów itp.).

Ostrzeżenie dla użytkownika: W wypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie powstaje ryzyko mogące zagrażać zdrowiu użytkownika (wyróbów nie wolno stosować w warunkach wymagających innego rodzaju funkcji ochronnych, np. ochrona przed wpływami ciepła, ryzykiem chemicznym, zaczepienie przez ruchome części urządzeń, itp.). Ostrość słuchu i widzenie peryferyjne mogą być obniżone, jeżeli ubrany jest kaptur.

Tylko do jednorazowego użytku, nie używaj wielokrotnie.

Dokumenty towarzyszące:

EN ISO 13688:2013 - Odzież ochronna - wymagania ogólne.

Jest zgodny z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425.

Składowanie: Magazynować i przechowywać w pomieszczeniach suchych z odpowiednią wentylacją. W odległości odpowiedniej od płomieni i źródeł ciepła.

Konserwacja: odzieży nie wolno prać lub czyścić chemicznie. **Przeznaczona jest tylko jednorazowego lub do używania krótkotrwałego.**



Ostrzeżenie: Należy dotrzymywać odległość bezpieczną od płomieni i źródeł promieniowania cieplnego. Polipropylen **topnieje przy temp. 165°C.**


Pakowanie, transport: w zamkniętych i przezroczystych opakowaniach PE.

Znakowanie: etykieta naszywana z oznakowaniem producenta, wielkości, składu materiału oraz znaków pielęgnacji wg EN ISO 3758:2012.

Utylizacja: odzież kontaminowaną należy traktować jako odpad specjalny. Utylizacja przez lokalnymi przepisami.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania“.

Znaczenie oznakowania na etykiecie:



Typ produktu

Kategoria, do której produkt należy, znak zgodności

Skład materiału

Piktogramy konserwacji

Piktogram rozmiaru

Ostrzeżeni konieczności zapoznania się z instrukcjami użytkownika

Oznakowanie producenta

Producent:



Adres kontaktowy: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ.